

General Sound ROM v1.05b

(c) Stinger, 1997,
bugfixed by psb & Evgeny Muchkin, 2007, 2015.

В данной версии прошивки исправлены глюки, которые остались в 1.05a.

1. Неправильно обрабатывалась команда 9xx модуля. Если сэмпл был зациклен, а смещение указывало за пределы сэмпла, то проигрывание сэмпла останавливалось. Теперь в этом случае проигрывание начинается с начала цикла.

2. После загрузки модуля старая прошивка производила операцию смены знака у сэмплов до самого конца ОЗУ, независимо от длины модуля. При большом объёме памяти у GS операция занимала достаточно много времени.

3. Опциональное исправление. Стандартная прошивка имеет интенсивный тест ОЗУ, что уже даже при 512 КБ памяти приводит к весьма ощутимой задержке после сброса. Некоторым программам не хватало таймаута для определения наличия GS. Прошивка с отключенным тестом ОЗУ стартует на порядки быстрее.